

Nombre del Cliente: <u>ATCO MEXICO</u>		Planta: <u>ATCO MEXICO</u>		Clave de Servicio: <u>DGSMEX2476</u>		 239290	
Fabricante de la parte inspeccionada		Planta donde se realiza la inspección.		Defecto(s) por lo que se inspecciona la(s) parte(s): <u>PIEZA DOBLADA (distancia NG)</u>		Fecha: <u>22/10/2025</u>	
Nombre de la Parte: <u>TUBE LUB DIFF</u>		Numero de nomina del Inspector: <u>33758</u>		Turno y/o Grupo: <u>1A</u>		Tiempo de paro: <u>N/A</u>	
* Nombre del Inspector: <u>SALAZAR ROSALES PNA</u>		Tiempo de paro: <u>N/A</u>		Tiempo estandar: <u>80 pzs /hrc</u>		Reviso:	
RT de: ☐ Servicio Activo ☒ Servicio Nuevo ☐ Cierre de servicio		Defecto Nuevo ☐ Reinspeccion x cambio de criterio o defecto nuevo		Reinspeccion X reclamo de calidad ☐		Firma de Lider de Op ☐ Solicitud	
Observaciones:				Sin cargo al cliente, este reporte debe ser autorizado por JO			

344198

^{**}= Solo utilizar estos espacios cuando haya duda si el material es O.K. o N.G.

[illegible]

Nombre del Cliente: <u>Jatco México</u>		Planta: <u>Jatco México</u>		Clave de Servicio: <u>AGISDMEX2476</u>	 239292
Fabricante de la parte inspeccionada		Planta donde se realiza la inspección:		Fecha: <u>22/10/2025</u>	Sucursal: <u>AGUASCALIENTES</u>
Nombre de la Parte: <u>TURBO LOB DIESEL</u>		Defecto(s) por lo que se inspecciona la(s) parte(s): <u>Pieza Dobrada (distancia NG)</u>			
* Nombre del Inspector	Numero de nomina del Inspector: <u>36821</u>	Turno y/o Grupo: <u>1A</u>	Tiempo de paro: <u>N/A</u>	Tiempo estandar: <u>80 pps x hora</u>	Reviso:
<u>Esperanza Guadalupe Muñoz</u>		Cantidad de horas hombre		Inspeccion de pzas/hr	Firma de Lider de Operaciones
RI de: ☐ Servicio Activo ☒ Servicio Nuevo ☐ Cierre de servicio ☐ Defecto Nuevo ☐ Reinspeccion x cambio de criterio o defecto nuevo			☐ Reinspeccion X reclamo de calidad ☐ Contención Sin cargo al cliente, este reporte debe ser autorizado por JO		
Observaciones: 					

^{**} Solo utilizar estos espacios cuando haya duda si el material es O.K. o N.G.

Número (s) de parte	Cantidad					Destino						No. de Run, No. de Lote, o Código	Tiempo estimado Invertido (en horas)
	Insp.	O.K.	N.G.		Pend. **	Recuperada		Scrap		** Pendiente			
			Recup.	Scrap		Problema	Cant.	Problema	Cant.	Problema	Cant.		
313281 x FOC	200	131	0	69	0		0	Pieza	69		0	RG473AK	7.5 hrs
	200	24	0	176	0		0	Doblado	76		0	RH43KCA	
	200	81	0	119	0		0	(Distorsión) NG	119		0	RH43KCS	

Nombre del Cliente: JATCO MEXICO		Planta: JATCO MEXICO		Clave de Servicio: AGST.MEX2476		 239296	
Fabricante de la parte inspeccionada		Planta donde se realiza la inspección.		Fecha: 22/06/2025		Sucursal: AGUASCALIENTES	
Nombre de la Parte: TUBE LUB DIFF		Defecto(s) por lo que se inspecciona la(s) parte(s): DISTANCIA FUERA DE ESPECIFICACION		Tiempo estándar: 80x hora		Revisó: 	
* Nombre del Inspector Luis Fernando Ibarra Hernandez		Número de nomina del Inspector: 36809	Turno y/o Grupo: 3B	Tiempo de paro: NA	Tiempo estándar: 80x hora	Revisó: 	
RI de: ☒ Servicio Activo ☐ Servicio Nuevo ☐ Cierre de servicio ☐ Defecto Nuevo ☐ Reinspeccion x cambio de criterio o defecto nuevo		Cantidad de horas hombre		Inspección de piezas		Firma de Líder de Operaciones	
Observaciones:				☐ Reinspeccion X reclamo de calidad ☐ Contención			
				Sin cargo al cliente, este reporte debe ser autorizado por JO			
344205							

^{**} Solo utilizar estos espacios cuando haya duda si el material es O.K. o N.G.

Número (s) de parte	Cantidad					Destino						No. de Plan, No. de Lote, o Código	Tiempo estimado Invertido (hrs:min)
	Insp.	O.K.	N.G.		Pend. **	Recuperada		Scrap		** Pendiente			
			Recup.	Scrap		Problema	Cant.	Problema	Cant.	Problema	Cant.		
313281XF0C	200	25	0	175	0		0		175		0	AH43KCF	12.5
313281XF0C	200	20	0	180	0		0		180		0	RG413AG	
313281XF0C	200	16	0	184	0		0		184		0	RH43KCF	
313281XF0C	200	2	0	198	0		0		198		0	RG413AJ	
313281XF0C	200	43	0	157	0		0		157		0	RG413AD	
Totales	1600	106	0	1494	0		0		1600		0		12.5



Reporte de Inspección. (RI)

FB-5-13 Rev. 27/08/2018

Nombre del Cliente: <u>JATCO</u>		Planta: <u>Jatco</u>		Clave de Servicio: <u>AGS-MEX-2476</u>		Folio: <u>239312</u>
Fabricante de la parte inspeccionada		Planta donde se realiza la inspección		Fecha: <u>23/10/25</u>		Sucursal: <u>AGUASCALIENTES</u>
Nombre de la Parte: <u>TUBE LEB DIFE</u>		Defecto(s) por lo que se inspecciona la(s) parte(s): <u>DISTANCIA FUERA DE ESPECIFICACION</u>		Tiempo de paro: <u>15</u>		Revisó: <u>[Signature]</u>
Nombre del Inspector: <u>Jared Chavez</u>		Numero de nomina del Inspector: <u>36817</u>	Turno y/o Grupo: <u>3B</u>	Tiempo de paro: <u>15</u>	Tiempo estandar: <u>80 x hora</u>	Firma de Lider de Operaciones
RI de: ☒ Servicio Activo ☐ Servicio Nuevo ☐ Cierre de servicio ☐ Defecto Nuevo ☐ Reinspeccion x cambio de criterio o defecto nuevo				☐ Reinspeccion X reclamo de calidad ☐ Contencion		
Observaciones:						
Sin cargo al cliente, este reporte debe ser autorizado por JO						
344262						

**= Solo utilizar estos espacios cuando haya duda si el material es O.K. o N.G.

Número (s) de parte	Cantidad					Destino						No. de Ran, No. de Lote, o Código	Tiempo estimado Invertido (hrs. min)
	Insp.	O.K.	N.G.		Pend. **	Recuperada		Scrap		** Pendiente			
			Recup.	Scrap		Problema	Cant.	Problema	Cant.	Problema	Cant.		
313281 x FDC	200	26	0	174	0		0	DISTANCIA FUERA DE ESPECIFICACION	174		0	2H42SCM	12.5
" "	200	9	0	191	0		0	DISTANCIA FUERA DE ESPECIFICACION	191		0	2H42SCM	
" "	200	48	0	152	0		0	DISTANCIA FUERA DE ESPECIFICACION	152		0	SF35033	
" "	200	33	0	167	0		0	DISTANCIA FUERA DE ESPECIFICACION	167		0	SF34048	
" "	200	6	0	194	0		0	DISTANCIA FUERA DE ESPECIFICACION	194		0	2H42SCP	
									</				

Nombre del Cliente: <u>Jalco</u>		Planta: <u>Jalco Mexico</u>		Clave de Servicio: <u>AG3JMEX2476</u>		 239317	
Fabricante de la parte inspeccionada		Planta donde se realiza la inspección		Fecha: <u>23/oct/2025</u>		Sucursal: <u>AGUASCALIENTES</u>	
Nombre de la Parte: <u>TUBE LUB DIFF</u>		Defecto(s) por lo que se inspecciona la(s) parte(s): <u>Distancia fuera de especificación</u>					
* Nombre del Inspector <u>Esméralda Lopez</u>		Numero de nomina del Inspector: <u>36709</u>	Turno y/o Grupo: <u>TA</u>	Tiempo de paro: <u>N/A</u>	Tiempo estandar: <u>80 piezas x hora</u>	Reviso:	
RI de: ☒ Servicio Activo ☐ Servicio Nuevo ☐ Cierre de servicio		☐ Defecto Nuevo ☐ Reinspeccion x cambio de criterio o defecto nuevo		☐ Reinspeccion X reclamo de calidad ☐ Contención			
Observaciones:				Sin cargo al cliente, este reporte debe ser autorizado por JO			
344261							

*** Solo utilizar estos espacios cuando haya duda si el material es O.K. o N.G.

- Solo utilizar estos espacios cuando haya duda si el material es O.K. o N.G.													
Número (s) de parte	Cantidad					Destino						No. de Plan, No. de Lote, o Código	Tiempo estimado Invertido (hrs:min)
	Insp.	O.K.	N.G.		Pend. **	Recuperada		Scrap		** Pendiente			
			Recup.	Scrap		Problema	Cant.	Problema	Cant.	Problema	Cant.		
373287XFOC	200	7	0	193	0		0	Fuera de especificación	193		0	RH43KC8	10 hrs
373287XFOC	200	74	0	126	0		0	Fuera de especificación	126		0	RH43KC6	10 hrs
* 373287XFOC	200	36	0	164	0		0	Fuera de especificación	164		0	RH43KC6	
* 373287XFOC	200	15	0	185	0		0	Fuera de especificación	185		0	RH43KC8	
												</	



Reporte de Inspección. (RI)

10.5-11 Rev. 27/08/2018

Nombre del Cliente: <u>JATCO</u>		Planta: <u>JATCO MEXICO</u>	Clave de Servicio: <u>AGSJME X 2476</u>	Folio:  239344
Fabricante de la parte inspeccionada		Planta donde se realiza la inspección		
Nombre de la Parte: <u>TUBE LUB DIFF</u>		Defecto(s) por lo que se inspecciona la(s) parte(s): <u>DISTANCIA FUERA DE ESPECIFICACIONES</u>		Fecha: <u>24/10/2025</u>
* Nombre del Inspector: <u>EDNA YUNUETH CORONA PEREZ</u>		Numero de nomina del Inspector: <u>36805</u>	Turno y/o Grupo: <u>2 C</u>	Tiempo de paro: <u>N/A</u>
			Tiempo de paro: <u>80 p2 x hr.</u>	Tiempo estandar: <u>80 p2 x hr.</u>
RI de: ☒ Servicio Activo ☐ Servicio Nuevo ☐ Cierre de servicio ☐ Defecto Nuevo ☐ Reinspeccion x cambio de criterio o defecto nuevo		☐ Reinspeccion X reclamo de calidad ☐ Contencion		
Observaciones:				
Sin cargo al cliente, este reporte debe ser autorizado por JO				
344339				

**= Solo utilizar estos espacios cuando haya duda si el material es O.K. o N.G.

Número(s) de parte	Cantidad					Destino						No. de Plan, No. de Lote, o Código	Tiempo estimado Invertido (hrs:min)
	Insp.	O.K.	N.G.		Pend. **	Recuperada		Scrap		** Pendiente			
			Recup.	Scrap		Problema	Cant.	Problema	Cant.	Problema	Cant.		
31328 1XFOC	200	149	0	51	0		0		51		0	SF34047	12 hrs.
31328 1XFOC	200	161	0	39	0		0		39		0	SB18015	
31328 1XFOC	200	127	0	73	0		0		73		0	RH43KC6	
31328 1XFOC	200	144	0	56	0		0		56		0	SF34045	
31328 1XFOC	200	136	0	64	0		0		64		0	SF34046	
												</	



Reporte de Inspección. (RI)

F8.5-13 Rev. 27/08/2018

Nombre del Cliente: <u>Jatco</u>	Planta: <u>Jatco</u>	Clave de Servicio: <u>AGSMEX 2476</u>	Folio:  239354
Fabricante de la parte inspeccionada	Planta donde se realiza la inspección	Fecha: <u>24/10/25</u>	Sucursal: <u>AGUASCALIENTES</u>
Nombre de la Parte: <u>Tubo Lub DIFF</u>	Defecto(s) por lo que se inspecciona la(s) parte(s): <u>DISTANCIA FUERA DE ESPECIFICACION</u>	Tiempo de paro: <u>15</u>	Reviso: <u>[Signature]</u>
* Nombre del Inspector: <u>Jared chavez</u>	Numero de nomina del Inspector: <u>36817</u>	Turno y/o Grupo: <u>3B</u>	Tiempo estándar: <u>80 X hora</u>
RI de: ☒ Servicio Activo ☐ Servicio Nuevo ☐ Cierre de servicio ☐ Defecto Nuevo ☐ Reinspeccion x cambio de criterio o defecto nuevo		☐ Reinspeccion X reclamo de calidad ☐ Contencion	
Observaciones:			
Sin cargo al cliente, este reporte debe ser autorizado por JO			
344342			

**= Solo utilizar estos espacios cuando haya duda si el material es O.K. o N.G.

Número (s) de parte	Cantidad					Destino						No. de Ran, No. de Lote, o Código	Tiempo estimado Invertido (hrs:min)
	Insp.	O.K.	N.G.		Pend. **	Recuperada		Scrap		** Pendiente			
			Recup.	Scrap		Problema	Cant.	Problema	Cant.	Problema	Cant.		
313281X FOL	200	3	0	197	0		0		197		0	RH42 SGL	12.5
4 "	200	36	0	164	0		0	DISTINGUIR TUBOS EXTRACCION	164		0	RH42 SGL	
" "	200	38	0	162	0		0		162		0	RH43 KCB	
11 "	200	28	0	172	0		0		172		0	RH42 SGN	
" "	200	68	0	132	0		0		132		0	RH43 KCB	

