



Reporte de Inspección. (RI)

18.5-13 Rev. 27/01/2018

Nombre del Cliente: <u>Jatco México</u>		Planta: <u>Jatco México</u>	Clave de Servicio: <u>AGSMEX2476</u>	Folio:  239430
Fabricante de la parte inspeccionada		Planta donde se realiza la inspección.		Sucursal: <u>AGUASCALIENTES</u>
Nombre de la Parte: <u>TUBE LUB DIFF</u>		Defecto(s) por lo que se inspecciona la(s) parte(s): <u>Distancia fuera de especificación</u>		Fecha: <u>29/10/2025</u>
* Nombre del Inspector: <u>Imanol Padilla Luejano</u>		Numero de nomina del Inspector: <u>36143</u>	Turno y/o Grupo: <u>1'C</u>	Revisor:
			Tiempo de paro: <u>N/A</u>	Tiempo estandar: <u>80 pz x HR</u>
			Cantidad de horas hombre	Inspección de pz/hr
RI de: ☒ Servicio Activo ☐ Servicio Nueva ☐ Cierre de servicio ☐ Defecto Nuevo ☐ Reinspección x cambio de criterio o defecto nuevo ☐ Reinspección X reclamo de calidad ☐ Contención				
Observaciones: Sin cargo al cliente, este reporte debe ser autorizado por JO				
344550				

**= Solo utilizar estos espacios cuando haya duda si el material es O.K. o N.G.

Número (s) de parte	Cantidad					Destino						No. de Part. No. de Lot. o Código	Tiempo estimado (minutos) (horas:min)
	Insp.	O.K.	N.G.		Pend. **	Recuperada		Scrap		** Pendiente			
			Recup.	Scrap		Problema	Cant.	Problema	Cant.	Problema	Cant.		
31328-1XFOC	200	85	0	115	0		0	Diametro fuera de especificación	195		0	RH44BWB	2.5 hrs
31328 1XFOC	200	0	0	200	0		0	Diametro fuera de especificación	200		0	RH44BWA	2.5 hrs
31328 1XFOC	200	0	0	200	0		0	Diametro fuera de especificación	200		0	RH44BWE	2.5 hrs
31328 1XFOC	200	0	0	200	0		0	Diametro fuera de especificación	200		0	RH44BWG	2.5 hrs
31328 1XFOC	200	96	0	104	0		0	Diametro fuera de especificación	104		0	RH44BWC	2.5 hrs
Totales	1000	181	0	819	0		0		819		0		12.5 hrs

Nombre del Cliente: <u>Jatco</u>		Planta: <u>Jatco México</u>		Clave de Servicio: <u>AGSJMex 2476</u>		Folio:  239491	
Fabricante de la parte inspeccionada: <u>TUBE LAB DIF</u>		Planta donde se realiza la inspección: <u>fuera de especificación</u>		Fecha: <u>30 Oct 12025</u>		Sucursal: <u>AGUASCALIENTES</u>	
Nombre de la Parte: <u>TUBE LAB DIF</u>		Defecto(s) por lo que se inspecciona la(s) parte(s): <u>Distancia</u>		Revisión: <u>80 Pzs X hora</u>		Reviso: <u>Firma de Lider de Operaciones</u>	
* Nombre del Inspector: <u>Esperanza Goddard Muñoz</u>		Número de nomina del Inspector: <u>36821</u>		Turno y/o Grupo: <u>3A</u>		Tiempo de paro: <u>N/A</u>	
Cantidad de horas hombre: <u>Inspeccion de pzas/hr</u>		Tiempo de paro: <u>Inspeccion de pzas/hr</u>		Revisión: <u>80 Pzs X hora</u>		Reviso: <u>Reinspeccion X reclamo de calidad</u>	
RI de: ☒ Servicio Activo ☐ Servicio Nuevo ☐ Cierre de servicio ☐ Defecto Nuevo ☐ Reinspeccion x cambio de criterio o defecto nuevo		☐ Reinspeccion X reclamo de calidad ☐ Contención		Observaciones: Sin cargo al cliente, este reporte debe ser autorizado por JO			
344648							

^{**}= Solo utilizar estos espacios cuando haya duda si el material es O.K. o N.G.

Solo utilizar estos espacios cuando haya duda si el material es O.K. o N.G.													
Número (s) de parte	Cantidad					Destino						No. de Ran, No. de Lote, o Código	Tiempo estimado Invertido (hrs:min)
	Insp.	O.K.	N.G.		Pend. **	Recuperada		Scrap		** Pendiente			
			Recup.	Scrap		Problema	Cant.	Problema	Cant.	Problema	Cant.		
313281X FOC	200	112	0	88	0		0	Distancia fuera de especificación	112		0	RH43KC72	2.5 hrs
													}
					</								



Reporte de Inspección. (RI)

F8.5-13 Rev. 27/08/2018

Folio:



239499

Nombre del Cliente: <u>Jatco</u>	Planta: <u>Jatco</u>	Clave de Servicio: <u>AGSJMex2476</u>
Fabricante de la parte inspeccionada	Planta donde se realiza la inspección:	Fecha: <u>31/10/25</u>
Nombre de la Parte: <u>Tubo Lib DFF</u>	Defecto(s) por lo que se inspecciona la(s) parte(s): <u>DISTANCIA Fuera de especificación</u>	Sucursal: <u>AGUASCALIENTES</u>
* Nombre del Inspector: <u>Jared Chavez</u>	Numero de nomina del Inspector: <u>36817</u>	Turno y/o Grupo: <u>2B</u>
	Tiempo de paro: <u>NA</u>	Tiempo estandar: <u>20 X hora</u>
	Cantidad de horas hombre	Inspeccion de pzas/hr
		Firma de Lider de Operaciones

RI de: ☒ Servicio Activo ☐ Servicio Nuevo ☐ Cierre de servicio ☐ Defecto Nuevo ☐ Reinspeccion x cambio de criterio o defecto nuevo ☐ Reinspeccion X reclamo de calidad ☐ Contencion

Observaciones:

Sin cargo al cliente, este reporte debe ser autorizado por JO

344680

**= Solo utilizar estos espacios cuando haya duda si el material es O.K. o N.G.

Número (s) de parte	Cantidad					Destino						No. de Ran. No. de Lote, o Código	Tiempo estimado Invertido (hrs.min)
	Insp.	O.K.	N.G.		Pend. **	Recuperada		Scrap		** Pendiente			
			Recup.	Scrap		Problema	Cant.	Problema	Cant.	Problema	Cant.		
313281 X FOC	200	190	0	10	0		0	DISTANCIA	10		0	RA44BWBZ	10
" "	200	90	0	110	0		0	Fuera de especificación	110		0	RA44BWEZ	
" "	200	116	0	84	0		0	" "	84		0	RA44BWFZ	
" "	200	123	0	77	0		0	" "	77		0	RA43KCBZ	

