

A
—
B
—
C
—
D
—
E
—
F

注、1. 指示なき角部は糸面取りのこと
2. 火炎焼入れの事(——指示部)
HRC40以上
3. 黒染のこと



A	
B	
C	
D	
E	
F	

属性