


注, 1) 指示無き角部は糸面取りのこと
2) ———部は炎焼入れのこと
40HRC 以上のこと
3) 黒染



 muratec 村田機械株式会社	A3
類似品番 ORIGINAL PART NO. TSL-LFTJR-60	